

---

## **Lucrari de reparare racord cos de fum cazan apa calda RSW 399N, combustibil gaz natural**

I.D.: 71003181

---

Data publicarii	08.07.22	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 931,00 RON - 931,00 RON

---

Descriere: Lucrari de reparare racord cos de fum cazan apa calda RSW 399N, combustibil gaz natural, dupa cum urmeaza: 1 Debitare si demontare tronson perforat/ gaurit racord cos de fum otel D220 pt cazan apa calda 2 Montare/ sudare la pozitie tronson nou racord cos de fum D220 din teava otel 3 Pornire cazan apa calda si arzator gaz natural pt proba de etanseitate racord gaze de ardere la cos de fum cu rezultate conforme (nu se admit neetanseitati), in prezenta fochistului/ reprezentantului detinatorului.

---