

---

## **Lucrari de reparatii instalatie electrica Sediul str. Progresul, nr. 23**

I.D.: 73184092

---

Data publicarii	16.09.22	Coduri CPV	50711000-2 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 29.894,51 RON - 29.894,51 RON

---

Descriere: Lucrari de reparatii instalatie electrica Sediul str. Progresul, nr. 23, conform antemasuratorii atasate. Se vor prezenta: formularul de oferta, devizul oferta si extrasele de materiale, manopera, utilaj si transport. Se vor prezenta urmatoarele documente: - certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului; - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se incheie contractul; - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se incheie contractul Certificat de atestare fiscala privind plata contributiilor la bugetul general de stat eliberat de Ministerul Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care se încheie contractul. Documentele vor fi depuse, la sediul Primăriei Mun. Călărași, biroul Achizitii. mai puțin

---