
Verificarea sistemelor de distributie gaze naturale existente in satul Ludisor Comuna Voila

I.D.: 59420498

Data publicarii	29.07.21	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 32.081,50 RON - 32.081,50 RON

Descriere: Verificarea sistemelor de distributie gaze naturale existente, conform cerintelor beneficiarului si ale operatorului in satul Ludisor, comuna Voila, judetul Brasov inclusiv PIF bransamente, pe localitati/tronsoane/zone. Pretul include sapaturi de sondaj, probe de presiune si constatare necesitate remedieri: - pentru lungimi de peste 6000 ml retea cu bransamente: 9,50 lei/ml. Remedierile constatate ca necesare pe parcursul verificarilor nu sunt incluse in costuri.
