

Lucrari de reparatii si intretinere centrale termice

I.D.: 22518760

Data publicarii	20.09.17	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.09.17	Pretul estimativ:	7.694,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Lucrari de reparatii la centrala termica de la Sediul inspectoratului din Resita, strada Castanilor nr. 123, dupa cum urmeaza: I) Inlocuire 2 pompe recirculare apa: a) pompa recirculare apa cu olandeze, 1 bucata (specificatii: SCR-SOL 25/80-180; 230V - 50Hz; IP44; TF 110; max. 10 bar; olandeze: 1 ?; trepte putere: ln(A) - P1(W); 0,53 - 122; 0,69 - 159; 0,75 - 170). b) pompa recirculare apa cu flanse, 1 bucata (R2S 42 - 90 F; distanta flanse: 25 cm; diametru flanse: ?13 cm; distanta intre gauri: 7 cm.; trepte putere: ln(A) - P1(W); 0,8 - 170; 1 - 230; 1,1 - 250). II) Montare filtru a) filtru borcan decantor, 1 bucata (intrare/iesire ?); b) supapa de sens, 1 bucata (1 ?); c) niplu, 2 bucati (3/4 bronz); d) semiolandez, 2 bucati (? 20 - ? polipropilena); e) conector polipropilena, 1 bucata (3/4 exterior ?20); f) coturi egale, 2 bucati (?20 polipropilena la 90°). III) Inlocuire teava deteriorata a) cot nr. 2, 1 bucata (3/4 zinc); b) niplu, 1 bucata (3/4 bronz); c) semiolandez polipropilena, 1 bucata (?20 - ? polipropilena); d) conectori polipropilena exteriori, 2 bucati (?20 - ? polipropilena) e) teava polipropilena ?20 - 2m lungime. IV) Montare detector de gaz a) senzor si electrovalva gaz, 1 bucata (alarmare: acustic si vizual; alimentare: 220 V; sunet: peste 80 db; tip gaz: gaz natural, gaz CO); b) niplu, 1 bucata (1 ?); c) semiolandez exterior, 1 bucata (1 ?); d) robinet gaz nr. 2 de trecere, 1 bucata (1 ? nr. 2). V) Alte materiale conexe
