
Reparat electrofiltru bloc nr. 8 Uzina Isalnita

I.D.: 8119162

Documente participare:

- Clauze contractuale electrofiltru bl 8.doc
- CS electrofiltru bl 8.pdf
- Desene rep electrofiltru bl 8.pdf
- Devize electrofiltru bl 8.pdf
- Formulare revizuite_de_lucrari electrofiltru bl 8.doc
- FisaDate_No86559_AP.pdf
- DetaliiProcedura.htm
- Erata.htm

Data publicarii	04.04.13	Coduri CPV	45351000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 23.04.13

Descriere: Lucrarile de reparare a electrofiltrului vor consta in:-Procurare furnitura conform cu Anexa I;- Montare -demontare macara ;-Demontarea plafonului electrofiltrului pentru realizarea golurilor de demontare, montare a electrozi receptivi;-Demontarea electrozilor deteriorati si montarea electrozilor noi; Aducerea la starea initiala a plafonului electrofiltrului prin montarea componentelor demontate la blocul nr. 8 de la Uzina Isalnita
