
REPARATII INSTALATII CAMERA CAZANELOR

I.D.: 54151616

Data publicarii	08.02.21	Coduri CPV	39370000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.071,61 RON - 2.071,61 RON

Descriere: Lucrari de reparatii instalatii camera cazanelor ce consta in:Procurare si montare flansa DN 100,PN16 (4 buc),Procurare si montare garniture pn10/16,dn100(4 buc),Procurare si montare filtru y fonta pn16,dn100(2 buc),Efectuarea de probe si presiune si etanseitate. TINE LOC COMANDA FERMA LIVRAREA PRODUSELOR VA FI INSOTITA DE CERTIFICAT DE CALITATE SI DECLARATIE DE CONFORMITATE ,SI CERTIFICAT MARCAJ CE, AVIZE TEHNICE, TESTE, AUTOIZATIE DE PUNERE PE PIATA, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE.
