
**Servicii de constatare și reparații mașină de gătit (plită pe gaz),
marca OLIS, realizată din inox, cu 6 ochiuri.**

I.D.: 47918855

Documente participare:

- Solicitare oferta de pret - reparatii plita gaz - IULIE 2020 ac - op.doc

Data publicarii	09.07.20	Coduri CPV	50531200-8
Termenul limita pentru depunere:	13.07.20	Pretul estimativ:	3.500,00 RON - 3.500,00 RON
Descriere:	Servicii de constatare și reparații mașină de gătit (plită pe gaz), marca OLIS, realizată din inox, cu 6 ochiuri.		
