
Interventie service pentru echipament radiologic Osteodensitometru cu raze X

I.D.: 47827616

Data publicarii	03.07.20	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

Descriere: Verificare si masuratori echipament radiologic - Osteodensitometru cu raze X cu emitere Buletin de verificare Model STRATOS dR / Producator: DMS / Franta Interventia in maximum 48 ore lucratoare pentru diagnosticarea si repararea echipamentului la orice solicitare a beneficiarului; Piesele gasite defecte se platesc separat de catre beneficiar. Interventia se va finaliza prin intocmirea unui raport de service care contine: - data executarii interventiei; - datele de identificare pentru echipa de interventie; - activitati efectuate; - observatii; - semnaturile persoanelor care au efectuat interventia si stampila oficiala a firmei
